

VALOKUVALIITE, tontti 167-16-98-1, Penttilänkatu 8,

Valvontakäynti 8.6.2022



Uudempi rakennusosa Penttilänkadun suunnasta. Alaovella metalli- ja muovijätettä. Piha-alue hoitamaton.



Näkymä Penttilänkadun suunnasta.



Pääsisäänkäynti Penttilänkadun suunnasta. Laatoituksen vieressä kasvaa paju- tms pensaita. Pääoven yläpuolella olevan valomainoksen etulevy puuttuu. Portaikko kuivan kasvillisuuden peitossa.



Vanha Rakennusosa Penttilänkadun suunnasta. Seinälaudoitus varsikin alaosastaan lahonnut ja maalipinnat vaurioituneet.



Vanhan rakennusosan pääty. Ulkoseinän maali irronnut.



Vanhan rakennusosan pääty. Seinälaudoitus irronnut ja seinämaali hilseilee. Savuhormi rapautunut ja siitä on irronnut tiiliä. Lautaseinää paikkailtu levyillä. Ikkunan alta perustus mahdollisesti vaurioitunut.



Vanhan rakennusosan Penttilänkadulta poispäin. Seinämaali hilseilee, lautaseinää paikattu levyllä.



Vanhan ja uuden rakennusosan liittymiskohta. Hormin tiilet rapautuneet ja osin irronneet. Lautaseinää paikattu levyllä. Seinämaali irtoamassa. Katolle johtavat tikkaat lahot ja vaaralliset.



Takapihalla rajalla sekalaista puu-, metalli- ja muoviomua.



Uuden rakennusosan takaseinälle kasattu naulaisia laudanpätkiä. Piha hoitamaton, puun taimia kasvamassa nurmikkoalueella.



Uuden rakennusosan pohjoispääty. Ikkunapeltien maalaus hilseilee.



Rakennuksen pääsisäänkäynti Penttilänkadun suunnasta