

Ajankohtaiset sisäilma-asiat

Sisäilmatyöryhmä 06.11.2024 § 3

Ennen kokousta suoritettiin kierros Terveyskeskuksella ja tutustuttiin tiloihin, joista sisäilmailmoituksia on tehty. Tiloista ei ole havaittavissa silmämääräisesti arvioituna rakenteellisia yms. syitä, joilla olisi vaikutusta sisäilmaan. Tiloissa ei ollut havaittavissa myöskään poikkeavia hajuja tai merkkejä kosteusvaurioista.

Kokouksessa käytiin läpi tehtyjä sisäilmailmoituksia ja huoneissa tehtyjä mittaustuloksia. Todettiin, että suuntaa antavien mittaustulosten perusteella tilan ollessa tyhjiään ei sisäilman pitoisuuksissa ole raja-arvojen ylityksiä. Raja-arvojen ylityksiä (TVOC) tulee vasta kun tilassa on toimintaa. Alustavana johtopäätöksenä todettiin, että arvojen vaihtelut liittyvät enemmän toimintaan kuin tiloihin tai rakenteisiin.

Jatkotoimenpiteenä niihin tiloihin tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, joissa muutoksia ei ole vielä tehty. Muutoksessa poistoilmanvaihto viedään kanavalla tilan vastaiselle puolelle tuloilmaan nähden. Ilmanvaihdon muutostöistä on saatu aikaisemmin hyviä kokemuksia. Ilmanvaihdon muutostöiden jälkeen tilojen käyttäjille suoritetaan kysely ja tehdään uusintamittaukset.

Todettiin, että muista kunnan kiinteistöistä ei ole tehty sisäilmailmoituksia.
