

Itä-Suomen aluehallintovirastolle annettava selvitys

RAKYMPLK 21.05.2025 § 37

851/00.01.06/2025

Selvitys Itä-Suomen aluehallintoviraston 6.5.2025 toimittamaan selvityspyyntöön ISAVI/4172/2025.

Joensuun ympäristönsuojelu on vastaanottanut 6.5.2025 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntönsä koskien [REDACTED] kantelua Joensuun ympäristövalvonnan toimimattomuudesta jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavan Revisol Oy:n valvontaa koskien. Alla selvityspyyntönsä esiin tuodut asia ja vastaukset:

• jatkaako Revisol Oy ympäristön roskaamista?

Revisol Oy:n toimipisteelle on suoritettu tarkastus perjantaina 6.5.2025. Toiminnanharjoittaja on asentanut verkkoaidan torstaina 8.5.2025 toiminta-alueen tontin itä- ja pohjoispuolelle. Alueen eteläpuolella on ennestään ollut aita. Aidalla estetään isompien roskien kulkeutumista alueen ulkopuolelle. Aidan alareunaan on tulossa tiheämpi verkko, jolla estetään pienempien roskien kulkeutumista tontin ulkopuolelle. Tarvittaessa alueen aidan tulee olla kiinteä tai siihen on lisättävä kiinteät elementit jälkikäteen. Toiminnanharjoittaja suorittaa tihennetysti alueen siivousta aidan ulkopuolisilla alueilla kahden viikon välein ja aidan sisäpuolisella alueella viikoittain. Toiminnanharjoittajan mukaan alueen siivousta tehdään aina keväisin lumien sullettua. Ympäristöluvan mukaisesti jätejakeet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista- tai muuta haittaa ympäristölle. Jätejakeet on varastoitu asianmukaisesti alueella.

• päätyykö hulevesiä edelleen käsittelemättömänä luontoon ja tulisiko ne ympäristöluvan mukaan esikäsitellä?

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 5 edellytetään, että päällystetyn alueen vedet tulee kerätä ja johtaa sadevesikaivon, jakokaivon, hiekanerotuskaivon ja EN-standardin mukaisen I-luokan öljynerottimen, kasettivaravesisäiliön ja tarkastuskaivon kautta hulevesiverkostoon, kuten hulevesisuunnitelmassa on esitetty. Kattojen sadevedet tulee johtaa tarkastuskaivojen kautta hulevesiverkostoon. Hulevedet eivät saa päästä huuhtomaan varastokasoihin.

• Revisol Oy:n toiminnan valvonnan riittämättömyys?

Joensuun ympäristönsuojelun vuosille 2020–2030 laaditun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaan jätehuoltotoiminnot valvotaan pääasiassa kahden vuoden välein. Revisol Oy:n toiminnan valvontatiheys on kaksi vuotta määritellyn toimialariskin perusteella. Toimialat, joiden valvontaväli on kaksi vuotta, on katsottu vaativan tiheämpää valvontaa nopeiden muutosten vuoksi sekä ympäristöä mahdollisesti pilaavien riskien vuoksi. Revisol Oy:n jätteenkäsittelytoiminta on käynnistynyt alkuvuodesta 2023, jolloin alueella on pidetty ympäristöluvan aloitustarkastus. Ympäristönsuojeluun tulleen yhteydenoton johdosta alueella pidettiin tarkastus 10.8.2023, jossa katsottiin jätteiden varastointia, vesien hallintaa ja alueen ympärysoja.

Toiminnan määräaikaistarkastus on pidetty vuonna 2024. Tarvittaessa toimintaa valvotaan ylimääräisillä tarkastuskäynneillä.

• näkemyksenne [REDACTED] esittämään jätteenkäsittelylaitoksen aitaamiseen, luontokartoitukseen ja haapojen suojeluarvoon.

Toiminnanharjoittaja on aidannut alueen. Toiminnanharjoittaja on suorittanut 8.5.2025 alueen itä- ja pohjoispuoleisten sivujen aitaamisen. Alueen eteläpuoleinen sivu on aidattu jo aikaisemmin.

Alueen itäpuolella oleva viereinen tontti on kaavassa merkitty suojaviheralueeksi. Revisolin toiminnalla ei ole vaikutusta viereiseen alueeseen ja hulevedet eivät johdu viereiselle tontille. Näin ollen näkemyksemme mukaan asiasta ei aiheudu suojaviheralueen luontokartoitustarvetta. Haapapuut sijaitsevat suojaviheralueella. Muilta osin asia ei ole aiheuttanut toimenpiteitä ympäristönsuojelusta.

Aluehallintovirasto on myös pyytänyt lisäksi selvitystä seuraaviin asioihin: Alla vastaukset pyydettyihin seikkoihin.

• onko ympäristönsuojelu selvittänyt [REDACTED] 25.6.2023 lähettämässä sähköpostissa yksilöityjä kysymyksiä 1–4? • mihin toimenpiteisiin ympäristönsuojelu on ryhtynyt kyseisen sähköpostin johdosta (pyynnöt 1–5)?

Ympäristönsuojelu on selvittänyt asiaa Revisol Oy:n kanssa ja alueella on pidetty tarkastus 10.8.2023. Alueella rakennus- ja purkujätettä voidaan varastoida tiivistetyllä sorapintaisella piha-alueella. Hulevedet eivät saa päästä huuhtomaan varastokasoja. Alueen hulevedet tulee johtaa piha-alueen kaivojen kautta hulevesiverkostoon. Jätteenkäsittelystä ei käsityksemme mukaan synny myrkkypitoisia hulevesiä. Öljynerotuskaivon jälkeisestä tarkastuskaivosta tulee tarvittaessa ottaa vesinäyte, josta tutkitaan ainakin pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivetyttöisyys. (lupamääräys 5)

Alueen itäpuolelle oli kesän 2023 aikana muodostunut pato, jonka osittain aiheutti toiminta-alueelta kuoritut maa-ainekset, joita oli kasattu alueen itäpuolelle. Muodostunut pato on vapautettu ja alueen oja avattiin myös samalla, jolloin tilanne korjaantui. Toiminnanharjoittaja on siivonnut irtonaista roskaa alueen ojista ja ympäristöstä. Tarkastuskertomukseen kirjattiin myös, että syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja varastoida kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis- tai muuta haittaa ympäristölle (lupamääräys 3) Jos jätejakeet leviävät ympäristöön, alue tulee aidata ja huolehtia, että jätejakeet pysyvät hallinnassa.

Haapapuut sijaitsevat suojaviheralueella. [REDACTED] vastatessa sähköpostissa 28.6.2023 on tuotu esille, että luonnonsuojelualue voidaan perustaa maanomistajan tai viranomaisen hakemuksesta ja perustamispäätöksen tekee ELY-keskus. Asiasta pitää keskustella Joensuun maaomaisuuden kanssa.

• onko ympäristönsuojelu vastannut [REDACTED] 25.6.2023 lähettämään sähköpostiin?

Ympäristönsuojelusta on vastattu 26.6.2023 ja 28.6.2023 [REDACTED] 25.6.2023 lähettämään sähköpostiin.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristötarkastaja

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

antaa edellä olevan selvityksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.