

Venturin Rantatiet yksityistien tiekunnan oikaisuvaatimus elinvoimalautakunnan lupajaoston päätöksestä 10.5.2023 § 10

Elinvoimalautakunnan lupajaosto 26.06.2023 § 14
49/00.02.04/2023

Venturin Rantatiet yksityistien tiekunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen liittyen Rääkkylän elinvoimalautakunnan lupajaoston päätökseen 10.5.2023 § 10. Päätös koski tiekunnan hakemusta istutetun kasviaidan poistamiseksi Venturintien ja Venturin Rantatien risteysalueella. Venturin Rantatiet yksityistien tiekunta vaatii lupajaoston päätöksen kumoamista ja edelleen lupaa kasviaidan poistamiseen. Vaatimustaan tiekunta perustelee sillä, että risteysalueen näkemäalue on nykyisellään riittämätön ja aiheuttaa vaaraa tietä käyttäville.

Oikaisuvaatimus on asian oheismateriaalina.

Valmistelija ja esittelijä: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunnan lupajaosto hylkää Venturin Rantatiet yksityistien tiekunnan tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Perustelut:

Maanmittauslaitos on määrittänyt tiealueen ja samalla myös näkemäalueen rajat yksityistietoimituksessa vuonna 1988 eikä istutettu kasviaita sijaitse määritellyllä tie-/näkemäalueella. Kasviaita ei lupajaoston näkemyksen mukaan aiheuta merkittävää näkemähaittaa tai yksityistielain (560/2018) 2 luvun 5 §:n mukaista liikenneturvallisuuden vaarantumista.

Virallisen maanmittauslaitoksen karttaotteen (liite 3) ja maanmittauslaitokselta saadun kartta-aineiston (liite 1) mukaan Venturintien ja Venturin Rantatien risteysalueen pitäisi olla ns. T-risteys, mutta se on levinnyt ajan saatossa kaarevaksi ja jopa yli maanmittauslaitoksen määrittelemien tiealueen rajojen ristetun kiinteistön Mikkola 707-417-0013-0034 puolelle.

Kasviaita sijaitsee osittain kiinteistön Kukkala 707-417-0013-0035 alueella ja osittain myös kiinteistön Mikkola 707-417-0013-0034 alueella. Kukkala kiinteistön omistaja on saanut Mikkola kiinteistön omistajalta (joka on myös hänen veljensä) luvan kasviaidan istuttamiseen osittain hänen kiinteistönsä alueelle.

Venturin Rantatiet yksityistien alkukohtaan on ollut vielä tänä keväänä asetettuna 40 km/h nopeusrajoituskyylti (liite 4), joka on kattanut koko yksityistien mukaan lukien myös Venturintien ja Venturin Rantatien risteysalueen. Jostain syystä tiekunta on nyt kevään 2023 aikana poistanut kyseisen liikennemerkkin. Lupajaosto suosittelee vahvasti tiekuntaa palauttamaan nopeusrajoituskyyltin takaisin paikoilleen ja hakemaan sille kunnalta lupaa, jonka kunta varmasti aiemmat vastaavat hakemukset katsoen myöntää.

Lopuksi lupajaosto vielä toteaa, että jokainen tienkäyttäjä on itse vastuussa ajoneuvon turvallisesta kuljettamisesta vallitsevat olosuhteet ja muut tienkäyttäjät huomioiden eikä vastuuta mahdollisista yksityistiellä sattuvista onnettomuuksista voi säilyttää lupajaostolle tai viranhaltijalle. Tieliikennelain

3 §:n mukaan vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Saman lain 5 §:n mukaan ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo ja raitiovaunu on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Venturin rantatien puolelle risteystä voi lisätä väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkkin, mikäli risteyksen liikenneturvallisuutta halutaan lisätä.