

15.12.2025

Rääkkylän kunta
Kinnulantie 1
82300 Rääkkylä

Rääkkylän kunnan esitykset Vaikuttamisen kärjet 2027 asiakirjaan

1. Singing Heritage Route-kulttuuriperintöreitti

Singing Heritage Route tarjoaa Pohjois-Karjalalle ja Rääkkylälle harvinaisen strategisen mahdollisuuden liittää paikallinen kulttuuriperintö, erityisesti runolaulu- ja kansanmusiikkiperinne Euroopan viralliseen kulttuurireittiverkoston. Reitti mahdollistaa rääkkyläläisen kulttuuriperinnön tapahtumien, palveluiden ja tuotteiden uudistamisen.

Reitti vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä, kasvattaa kansainvälistä näkyvyyttä ja avaa uuden tason kulttuurimatkailun kehittämiseksi. Rääkkylän tunnusvoimat – Kihaus Folk, kanteleosaaminen ja Värttinä-kulttuuriperintökeskus sekä teatteri, yhteisötaide muodostavat luontevan pohjoiskarjalaisen ytimen reitille ja toteuttavat kunnan strategian tavoitteet kulttuurikylänä.

Kulttuuripoluille, työpajoille, konserteille ja digitaalisille elämyksille, joita voidaan suunnata sekä kotimaisille kävijöille että kansainvälisille kohderyhmille.

Singing Heritage Route ja siihen liittyvä paikallinen kehittäminen on vaikuttava, uskottava ja toteuttamiskelpoinen kärkihanke, jonka avulla Rääkkylä ja koko maakunta voivat profiloitua omaleimaisen suomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön johtavaksi esittäjäksi Euroopassa.

2. Seututeiden 482 (Tolosenmäki - Liperi - Käsämä) ja 484 (Pyhäselkä - Rasivaara) kunnostaminen

Seututiellä 482 (Tolosenmäki - Liperi - Käsämä) raskas liikenne on lisääntynyt erittäin merkittävästi Arvinsalmen lossin painorajoituksen noustua ja Kiteen sahan toiminnan loputtua. Nykyinen tie on mitoitettu 40 tonnin kuormille. Tien päällyste on huonossa kunnossa (useita syviä monttuja ja halkeamia) ja soveltuu nykyisellään huonosti raskaalle liikenteelle. Lisäksi osassa tiestöä on reunapainaumia. Talvella tielle muodostuu vaarallisia polanteisia ja uraisia kohtia, mikä lisää onnettomuusriskiä. Kunta katsoo, että tie vaatii uudelleen asfaltoinnin mikä parantaisi myös tien kantavuutta.

Seututiellä 484 (Pyhäselkä - Rasivaara) tien päällyste on huonossa kunnossa (useita syviä monttuja ja halkeamia). Lisäksi osassa tiestöä on reunapainaumia. Talvella tielle muodostuu vaarallisia polanteisia ja uraisia kohtia, mikä lisää onnettomuusriskiä. Tiellä on paljon työmatkaliikennettä. Kunta katsoo, että tämäkin tie vaatii uudelleen asfaltoinnin.