

KONTIOLAHTI



**Vammaisneuvoston esteettömyyskävely
20.5.2024**

Esteettömyyskävelyn osallistujat 20.5.2024

Kontiolahden vammaisneuvoston jäsenet:

- Iita Kaarto, pj.
- Risto Savolainen, varapj.
- Esko Kettunen
- Tuula Riikonen
- Jekaterina Tjomkin
- Kontiolahden eläkeläisneuvostosta ei tullut osallistujia kutsusta huolimatta

Vierailijat:

- Tuula Hanikka (Liperi), näkövammaisten edustaja
- Avustaja

Kontiolahden kunnan osallistujat:

- Juho Väisänen, kuntatekniikan päällikkö
- Jari Rissanen, kiinteistöpäällikkö
- Sini Rantaeskola, hyvinvointikoordinaattori / vammaisneuvoston sihteeri
- Noora Alanko, viestintäsuunnittelija

Esteettömyyskävelyn 20.5.2024 reitti ja käyntikohteet



- Reitti: Kontiolahden virastotalo 1 – kirkonkylän tori – apteekkikiinteistö (nuokkari) – Kontiolahden terveysasema
- Esteettömyyskävelyyn käytettiin noin 1 h 40 min, toteutettiin jalan
- Osallistujat valitsivat esteettömyyskävelyn reitin ja käyntikohteet
- Havaintoja kirjattiin muistiin matkan varrella, viestintäsuunnittelija kuvasi osin kohdehavaintoja matkalla
- Käytössä ei ollut valmista lomakepohjaa tms., vaan havainnot kirjattiin osallistujien kommenttien perusteella.
- Osallistujissa mukana näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia (ei kuitenkaan pyörätuolilla liikkuvia, joka olisi ollut hyvä lisä)

Esteettömyyskävelyn havainnot 1/6

Kontiolahden virastotalo 1	Havainnot	Toimenpiteet
Virasto 1 pihan inva-pysäköinti	<ul style="list-style-type: none"> Inva-pysäköintimerkinnot puuttuvat alapihan puolelta Talvi-aikaan inva-pysäköinnin käyttöä haitanneet lumivallit 	Inva-pysäköintimerkinnot on käyty läpi Kilpituotteen kanssa ja lisäyksestä sovittu. Toteutus lähi-aikoina.
Virasto 1 edustan pysäköinti	<ul style="list-style-type: none"> Kulkuluiska puuttuu parkkipaikalta tasanteelle, Nyt kierrettävä alakautta pitkä matka (talviaikaan haastava) 	Kulkuluiskaus huomioidaan tulevaisuudessa, kun piha-alueisiin ollaan tekemässä muutoksia.
Virasto 1 luiska	<ul style="list-style-type: none"> Sisäänkäynnin yhteydessä luiska liian lyhyt ja kaltevuus liian jyrkkä Ilman avustajaa haastava käyttää Tulisi olla kaiteet molemmin puolin luiskaa 	Sisäänkäynnin alueen muutostyöt tullaan toteuttamaan vuonna 2025. Luiska ja kaiteet sekä laatoitetun alueen lämmityskaapelointi uusitaan. Toteutus kesällä.
Virasto 1 ulko-ovi	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisesti avautuva olisi esteettömämpi 	Ulko-oven sähköistämistä tullaan selvittämään mm. kulunvalvonnan muutostöiden yhteydessä.

Esteettömyyskävelyn havainnot 2/6

Kontiolahden virastotalo 1	Havainnot	Toimenpiteet
Opasteet (valtuustosali, WC, opastenäyttö aulassa)	<ul style="list-style-type: none"> Näkövammaisuutta ei ole huomioitu Värisyys – tekstit eivät erotu tai ovat värikkäällä taustalla 	<ul style="list-style-type: none"> Opastetaulun värit tulevat Kontiolahden kunnan Brändikirjan värimäärityksistä. Brändikirja on suunniteltu päivitettäväksi vuoden 2025 vastaamaan nykyisiä saavutettavuusvaatimuksia. Brändikirjan uudistus ja muut saavutettavuusvaatimukset sekä selkokieliyys tullaan huomioimaan myös tulevassa Kontiolahti.fi -nettisivu-uudistuksessa, joka käynnistetään vuoden 2025 aikana.
Yleisönaulakko aulassa	<ul style="list-style-type: none"> Lyhytkasvuisille ei naulaukkoja saatavilla 	Naulakon lisäyksestä sovittu ja toteutus 12/2024.
Korkeajalkainen tuoli aulaan	<ul style="list-style-type: none"> Helpottaisi huonostiliikkuvia 	Huomioidaan irtaimiston hankinnassa.
Inva-WC	<ul style="list-style-type: none"> Opastekyltti kattoon tms., nyt ei erotu naulakon takaa Käsisuihku sijoitettu liian kauas wc-pöntöstä 	Opastekyltti tilattu Kilpituotteelta. Käsisuihkun sijoittamista muutetaan.
Miesten WC	<ul style="list-style-type: none"> Rappunen huomiomerkinä Korkeampi wc-istuim 	Huomiomerkinä tilattu. WC-istuimen päivitys huomioidaan.

Esteettömyyskävelyn havainnot 3/6

Kontiolahden virastotalo 1	Havainnot	Toimenpiteet
Hissi	<ul style="list-style-type: none">Virasto 1 ei ole hissiä, 2 krs. Ei esteetön	Palvelut pyritään järjestämään pohjakerroksessa. Hissin hankinnasta ei ole tehty päätöstä.
Valtuustosali	<ul style="list-style-type: none">Äänen kuuluvuus haasteTilassa induktiosilmukka, mutta tila vaatii mikrofonin käyttämistäYläparvi ei esteetön	Äänen kuuluvuutta tullaan selvittämään jatkossa.
Kontiolahden virastotalo 2 ja 3	<ul style="list-style-type: none">Virastot 2 ja 3 eivät esteettömiä	Virastojen palvelut pyritään järjestämään Virasto 1:llä. Virasto 2 ja 3:sen rakentaminen täysin esteettömäksi on haastavaa, koska rakennukset ovat oman aikakautensa tuotoksia.

Esteettömyyskävelyn havainnot



Kuva Kontiolahden vammaisneuvoston esteettömyyskävelystä 20.5.2024. Osallistujat sopivat aluksi esteettömyyskävelyn reitin ja kohteet. Kävely aloitettiin virastotalon 1 pihalueesta. Kuvassa 1 virastotalon luiska, joka todettiin liian lyhyeksi ja jyrkäksi sekä kaiteiden puuttuvan molemmilla puolilla luiskaa.



Kuva Kontiolahden virastotalon 1 aulasta. Ehdotettiin inva-WC:n opastetta kattoon, naulakotilaa myös lyhytkasvuisille sekä korkeajalkaista odotuspenkkiä aulaan.

Esteettömyyskävelyn havainnot 4/6

Yleiset kulkuväylät – tori – apteekkikiinteistö	Havainnot	Toimenpiteet
Jalkakäytävien reunojen merkintä ja kaltevuus	<ul style="list-style-type: none">• Korkeuserojen merkintä huomiovärillä tms.• Suojateiden ja reunojen kohdat mahd. kynnyksettömiksi	Kuntatekniikanpäällikkö selvittää asiaa.
Levähdyspenkit	<ul style="list-style-type: none">• Onko riittävästi ja ovatko ne asiointireittien varrella?	Kuntatekniikanpäällikkö selvittää asiaa.
Kontiolahden kirkonkylän tori	<ul style="list-style-type: none">• Pyöräteiden kynnysten huomiomerkinä• Torilla olevien kukkalaatikoiden huomioväri (nyt ei erotu)	Kuntatekniikanpäällikkö selvittää asiaa.
Kontiolahden apteekki	<ul style="list-style-type: none">• Ovi ei ole esteetön• Ovikellon painike ei erotu seinästä (valkea seinä, valkea painike)• Inva-pysäköinti puuttuu• Pysäköintitila haasteellinen	Liuku-oven mahdollisuutta selvitetty, oven muutos haasteellista. Inva-pysäköinnin järjestäminen viedään KOY:lle tiedoksi. Ovikellon merkintään ja opastukseen kiinnitetään huomiota.
Kontiolahden kk nuorisotila	<ul style="list-style-type: none">• Nuorisotila ei ole esteetön	Rakennuksessa ei ole hissiä. Asia viedään KOY:lle tiedoksi.

Esteettömyyskävelyn havainnot 5/6

Kontiolahden terveystakeskus	Havainnot	Toimenpiteet
Terveystakeskuksen hissi	<ul style="list-style-type: none"> Opaste aulaan Hissin nappula ei erotu seinästä 	Opastuksen lisäystä tullaan kartoittamaan.
Vuoronumerojärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> Näppäimet eivät erotu 	Vuoronumerojärjestelmän haasteista viedään viestiä Hyvinvointialueelle. Lisäksi näytteenoton vuoronumeron ilmoitus äänikomennolla.
Yläkerran WC	<ul style="list-style-type: none"> WC-tilassa siivousvälineitä ym. 	Siivousvälineiden osalta huomioitava, ettei ne ole WC-tilan käytön esteenä.
Rappuset toiseen kerrokseen	<ul style="list-style-type: none"> Rappusten reunat merkitty OK Rappusten askelmat liian kapeat 	Elementtiportaot täyttävät vaatimukset, mutta askelmien leveyteen on syytä kiinnittää huomiota vastaavien kohteiden suunnittelussa.
Alakerran inva-WC	<ul style="list-style-type: none"> Selkeät ja erottuvat merkinnät, myös pistekirjoituksella 	Huomioidaan toimiva malli myös muissa vastaavissa opastetarpeissa.

Esteettömyyskävelyn havaintoja



Kuva Kontiolahden terveysaseman hissien painikkeesta. Hissin painike ei erotu seinästä, koska molemmat harmaita. Näkörajoitteisen vaikea tai jopa mahdotonta erottaa painiketta.



Kuva Kontiolahden terveysaseman inva-WC:n opastekyltistä. Kyltti erottuvalla sinisellä pohjalla ja opaskuva valkoisella. Lisäksi sama opaste alla pistekirjoituksella. Toimiva merkitsemistapa.

Esteettömyyskävelyn havainnot 6/6

Muut esille tulleet asiat	Havainnot	Toimenpiteet
Digisavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkosivujen ja sähköisten asiakirjojen saavutettavuudessa edelleen parantamisen varaa • Selkokielistä viestintää toivotaan lisää 	
Vierevänniemen uimaranta	<ul style="list-style-type: none"> • Uimaranta-alueelle toivotaan esteetöntä kovapohjaista kulkua maisematasanteelle • Nyt pehmeä hiekka estää kulun apuvälinein liikkujille (rolle, sähkömopo jne.) 	
Ohto-auditorio	<ul style="list-style-type: none"> • Kulku Ohto-auditorioon haastava • Kynnys vaikeuttaa pyörätuolin käyttäjien kulkua, jopa avustajan kanssa kulku haasteellinen 	Pyörätuolireitteihin tullaan kiinnittämään huomiota jatkossa.

Esteettömyyskävelyn 20.5.2024 tulosten käsittely ja jatkosta sopiminen



- Sovittiin, että esteettömyyskävelyllä tehdyistä havainnoista tehdään kooste
- Osa toimenpiteistä vaatii resursointia talousarviossa, osa tiedon saattamista eteenpäin asiasta vastaavalle taholle (esim. Siun sote), osa ratkaistavissa toiminnallisilla keinoin (esim. omalla ohjeistuksella tms.)
- Havaintojen perusteella suoritetuista toimenpiteistä annetaan Kontiolahden vammaisneuvostolle katsaus viimeistään syksyn 2024 viimeisessä vammaisneuvoston kokouksessa
- Jatkossa esteettömyyskävely on mahdollista suorittaa jossain toisessa paikassa esim. Lehmon alueella
- Esteettömyyteen ja vammaisneuvoston osallistamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota tulevaisuudessa uusien kiinteistöjen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa